

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ




Схема газоснабжения котельной

- П1 - датчик на верхнем прессох; запорном кране 1 нитки ре
- П2 - датчик на нижнем прессох; запорном кране 1 нитки ре
- П3 - датчик на верхнем прессох; запорном кране 2 нитки ре
- П4 - датчик на нижнем прессох; запорном кране 2 нитки ре
- П5 - датчик на верхнем прессох; запорном кране 3 нитки ре
- П6 - датчик на нижнем прессох; запорном кране 3 нитки ре
- D1 - датчик входной двери в зал редуплицирования
- D2 - датчик входной двери в помещение котельной
- D3 - датчик входной двери в помещении КИП
- D(КШ) - датчик открытия двери КШ
- M1.X - датчики избыточного давления и перепада давления на мембранном счетчике газа
- M2.X - датчики перепада давления на газовых фильтрах и избыточного давления на вводе газа в ГРП
- M3.X - датчики избыточного давления и перепада давления на мембранном счетчике газа
- H1 - датчик метана в зале редуплицирования
- H2 - датчик метана в зале редуплицирования
- H3 - датчик метана в котельной
- H4 - датчик угарного газа в котельной
- H5 - датчик метана в помещении КИП
- T1 - датчик температуры газа в месте измерения расхода газа
- T2 - датчик температуры теплоносителя
- T3 - датчик температуры воздуха в зале редуплицирования
- T4 - датчик температуры газа в месте измерения расхода газа
- T5 - датчик температуры воздуха в помещении котельной
- T6 - датчик температуры воздуха в помещении КИП
- K1...K3 - коммутационные коробки

ГПИ 49А

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ ГЕРКОНОВЫХ ДАТЧИКОВ

